



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – EEE VEM VIVER (10/05/2019)



Figura 1 - Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Vem Viver



Figura 2 - Tanque de armazenamento de esgoto da EEE Vem Viver



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 3 - Estrutura (parte interna) da EEE Vem Viver



Figura 4 - Local onde deveria estar instalado o conjunto de motobombas (nota-se que o local não possui furos no chão, o que comprova que os equipamentos nunca foram instalados)



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 5 - Sanitário da EEE (nota-se que no local não existe furos no chão, o que comprova que nunca foram instalados a pia e vaso sanitário)



Figura 6 - Poste de entrada de energia e caixa do hidrômetro (ambos nunca foram ligados)



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 7 - Local (em frente a EEE Vem Viver) onde foi instalada a rede de esgoto até o condomínio



Figura 8 Poço de visita (recentemente construído) na rede até o condomínio



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 9 - Trecho onde foi instalada a nova rede de esgoto



Figura 10 - Trecho onde foi instalada a nova rede (nota-se aos fundos, o Condomínio onde a rede foi instalada)



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 11 - Figura 10 - Trecho onde foi instalada a nova rede (nota-se aos fundos, o Condomínio onde a rede foi instalada)



Figura 12 - Local onde foi instalada a nova rede de esgoto no interior do Condomínio



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 13 - Trecho (no interior do Condomínio) onde foi realizada a instalação da rede de esgoto (nota-se a grama recém plantada)



Figura 14 - Trecho (no interior do Condomínio) onde foi realizada a instalação da rede de esgoto (nota-se a grama recém plantada)



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

Comissão de Estudos – SEMAE



Figura 15 - Rua no interior do Condomínio onde foi "passada" a nova rede de esgoto



Figura 16 - Último poço de visita (da nova rede de esgoto instalada) a qual não é possível identificar o local de despejo de esgoto proveniente da EEE Vem Viver